

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	义乌市三隆塑胶有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP2308080
用人单位名称	义乌市三隆塑胶有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省义乌市佛堂镇义南工业园区前案路 96 号	联系人	朱正标
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	张灵君	项目审核人	王月霞
项目负责人	张灵君	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	王慈慈		
调查时间	2023-09-08	用人单位陪同人	朱正标
检查范围	1F 注塑车间、3F 包装车间、5F 移印车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二氧化硫, 二甲苯, 噪声, 大理石粉尘(碳酸钙)(呼尘), 大理石粉尘(碳酸钙)(总尘), 甲苯, 高温		
采样、检测人员	邵夏冰, 陈王龙		
采样、检测时间	2023-09-09	用人单位陪同人	朱正标
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 5 个点, 其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 10 月 08 日		

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10


评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10


附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10





# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10



# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

