

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	义乌市三隆塑胶有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP240713 0
用人单位名称	义乌市三隆塑胶有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省义乌市佛堂镇义南工业园区前案路 96 号	联系人	朱正标
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	王小军	项目审核人	王月霞
项目负责人	王小军	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	章钦		
调查时间	2024-08-08	用人单位陪同人	朱正标
检查范围	1F 车间、5F 车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 大理石粉尘(碳酸钙)(呼尘), 大理石粉尘(碳酸钙)(总尘), 甲苯, 高温		
采样、检测人员	王小军, 郑国荣		
采样、检测时间	2024-08-09	用人单位陪同人	朱正标
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		
报告时间	2024 年 08 月 19 日		

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

