

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	象山丹城电镀厂（普通合伙）工作场所职业病危害因素现状评价	项目编号	SHXP24052
用人单位名称	象山丹城电镀厂（普通合伙）	评价类别	现状评价
用人单位地址	浙江省象山县产业区 C 区玉盘路 9 号浙东表面工业园 14 号厂房	联系人	王云成
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	雷紫莹	项目审核人	王月霞
项目负责人	雷紫莹	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	雷紫莹, 王月霞		
调查时间	2024-10-20	用人单位陪同人	程月明
检查范围	一楼 4#挂镀锌线、一楼 5#手工镀锌线、一楼抛光间、二楼 1#滚镀锌线、二楼 2#挂镀铜镍铬线、二楼 3#滚镀镍线		
存在的职业病危害因素	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计), 其他粉尘(总尘), 可溶性镍化合物, 噪声, 氢氧化钠, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 氯化氢及盐酸, 氰化物(按 CN 计), 照度, 硫酸及三氧化硫		
采样、检测人员	陈王龙, 王月霞		
采样、检测时间	2024-10-22 至 2024-10-24	用人单位陪同人	程月明

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 24 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 7 个点、个体 4 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 12 月 04 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

